

Tesla 순정 부품 및 공식 서비스센터의 전문적인 수리 기준 권장 주기 및 모델·연식별 가격표

항목	권장 주기	Model 3		Model Y		Model S		Model X	
		2024 이후	2024 이전	2025 이후	2025 이전	2023 이후	2023 이전	2023 이후	2023 이전
실내 공기필터 캐빈 에어컨 필터 교체	1년 또는 20,000km 마다	81,400원	81,400원	72,820원	81,400원	66,110원	30,030원	66,110원	60,830원
에어컨 증발기 세척 에바포레이터 클리닝	실내 공기필터 교체와 동시 진행 권장 훈증 방식	전 모델 공통 114,290원 (VAT 포함)							
	고압 분사 방식 142,000원 (VAT 별도) ※ Model S & X 불가	156,200원 (VAT 포함)		156,200원 (VAT 포함)		불가		불가	
HEPA & 카본필터 생화학 무기 방어 모드	2년 또는 40,000km 마다	-	-	172,810원	178,530원	201,520원	397,100원	261,536원	405,680원
와이퍼 블레이드 전면 유리 와이퍼 세트	1년 또는 20,000km 마다	76,780원	76,780원	91,520원	91,520원	84,480원	84,700원	104,500원	104,500원
라디에이터 청소 전면 클리닝 이물질 제거	냉각 성능 저하 증상 또는 점검 결과에 따라	145,860원	128,700원	145,860원	128,700원	154,440원	137,280원	154,440원	128,700원
윈드실드 카메라 영역 정밀 청소 오토파일럿/FSD 비전 청소	카메라 시야 관련 점검 결과에 따라	42,900원	34,320원	34,320원	34,320원	42,900원	42,900원	42,900원	42,900원
타이어 위치 교환 트레드 편마모 방지	10,000km 마다 또는 트레드 깊이 1.5mm 이상 차이 시	전 모델 공통 51,480원							
브레이크 액 점검 수분 함유량 테스트 점검	4년 또는 80,000km 마다	전 모델 공통 17,160원							
브레이크 액 교체 DOT4 전용 오일 순환 교환	브레이크 액 점검 결과에 따라 (수분도 2% 초과 시)	136,290원~		136,290원~		119,130원~		119,130원~	
브레이크 캘리퍼 세척 및 윤활 패드 고착 방지 & 그리스 도포	1년 또는 20,000km 마다 ※ 겨울철 염화칼슘 도포 지역 기준	197,340원~		197,340원~		240,240원~		240,240원~	

❗ ※ 가격은 VAT(부가가치세) 포함 기준이며, 사전 예고 없이 변동될 수 있으므로 정확한 가격은 테슬라 서비스 어드바이저에게 문의 바랍니다.

❗ ※ 브레이크 액 교체 및 캘리퍼 세척·윤활 작업은 연식, 트림 및 브레이크 용량/타입에 따라 최종 견적에 차이가 있을 수 있습니다.

✔ ※ 권장 주기는 주행 환경(가혹 조건, 염화칼슘, 비포장도로 등) 및 운전 습관에 따라 차이가 있을 수 있습니다.